



磁石を遠ざけたとき ... 引き合う極が発生



N極をコイルから遠ざけると ... S極が発生

コイルの中の磁界をそのまま保ちたいのに、N極が遠ざかってしまうと、コイル内の磁界バランスが崩れてしまう。

↓
だからコイルは「行かないで！」と引きつけようとする。



S極をコイルから遠ざけると ... N極が発生

